Analysrapport - Dricksvatten

Fårö

Mikrobiologiska vattenanalyser

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Metod
Ordinarie provtagning	JA			
Temperatur vid provtagning	14.7	°C		
Kan kloramin förekomma?	NEJ			
Kloröverskott totalt	0.12	mg/L		
Kloröverskott fritt	0.09	mg/L		

Ankomst till laboratoriet 2026-06-09 13:05
Mikrobiologisk analys påbörjad 2026-06-09 16:00
Temperatur vid ankomst 13.6 °C

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Metod
A Koliforma bakterier	<1	CFU/100 mL		SS-EN ISO 9308-2:2014
A E. coli	<1	CFU/100 mL		SS-EN ISO 9308-2:2014
A Presumtiva Clostridium perfringens.	<1	CFU/100 mL		SS-EN ISO 14189:2016
A Intestinala enterokocker.	<1	CFU/100 mL		SS-EN ISO 7899-2, utg 1

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00
E-post regiongotland@gotland.se
Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

A Totalantalet mikroorganismer efter tre dygn.	Ej påvisad	CFU/mL		SS-EN ISO 6222, utg. 1
A Aktinomyceter	<1	CFU/100 mL		SS 028212, utg 1
A Mikrosvamp	<1	CFU/100 mL		SS 028192, utg. 1
A Långsamväxande bakterier efter sju dygn.	<1	CFU/mL		SS-EN ISO 6222, utg. 1, mod
A Jäst, 7 dygn	1	CFU/100 mL		SS 028192, utg. 1
A Mögel, 7 dygn	<1	CFU/100 mL		SS 028192, utg. 1

Provdatum/tid: 2026-06-09 09:45
Provid: 26V01116

Bedömt enligt LIVSFS 2022:12
Uppfyller gränsvärde

Eurofins Water Testing Sweden AB

Analysrapport

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Metod
Vattentemperatur vid provtagning	14.7	°C		
Lukt, styrka, vid 20°C	Ingen			
Lukt, art, vid 20°C	Ingen			
Turbiditet	< 0.10	FNU		SS-EN ISO 7027-1:2016

Färg (410 nm)	< 5.0	mg Pt/l		SS-EN ISO 7887:2012
pH	7.8			SS-EN ISO 10523:2012
Konduktivitet	21	mS/m		SS-EN 27888:1994
Klorid	38	mg/l		SS-EN ISO 10304-1:2009
Bly Pb	0.00019	mg/l		SS-EN ISO 17294-2:2023
Koppar Cu	0.026	mg/l		SS-EN ISO 17294-2:2023
Nickel Ni	0.00055	mg/l		SS-EN ISO 17294-2:2023
Hårdhet	2.8	°dH		Beräkning (Ca + Mg)

Kemisk bedömning: Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12